

Ausbildung zum Gießereimechaniker (m/w/d) Maschinenformguss (Ausbildungsdauer 3,5 Jahre)

Wer wir sind:

Die SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH in Leipzig gehört zu den größten Stahlgießereien in Deutschland. Sie ist eine Kundengießerei, spezialisiert auf die Fertigung für rohe und einbaufertige Produkte für Bergbau, Schienenverkehr, Anlagen- und Maschinenbau. Das Portfolio reicht von 20 kg für Serienteile (ca 15.000 Stück pro Jahr) bis 8 t für Einzelteile und Kleinserien.

Was du lernst:

Gießereimechaniker (m/w/d) der Fachrichtung Maschinenformguss stellen maschinell Gussformen her, meist handelt es sich dabei um Sandformen. Mit Hilfe eines Modells erstellst du eine Sandform, in welche anschließend flüssiges Metall (Eisen oder Stahl) oder auch ein Nichteisenmetall gegossen wird. Nach dem Abkühlen öffnest du die Form und entnimmst das fertige Gussteil. Zudem bist du für die Überwachung der Formanlagen verantwortlich. Im Maschinenformverfahren werden Großserien hergestellt.

Gießereimechaniker halten sich überwiegend in Werk- oder Maschinenhallen auf. Dort sind sie meist an Formvorrichtungen oder an Schmelzöfen mit Mess- und Regeleinrichtungen tätig. Neben den klassischen Gießereien ist ein Einsatz auch in der Erzeugung dieser Metalle, z.B. in Betrieben der Hütten- und Stahlindustrie, oder im Kraftfahrzeugbau, z.B. bei Zulieferern mit Werksgießereien, möglich.



Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick deine Bewerbung an:

SHB Stahl- und Hartgusswerk Bösdorf GmbH

z.Hd. Frau Susan Golomb
Personalabteilung
Werkstr. 7
04249 Leipzig

Homepage: www.shb-guss.de
E-Mail: golomb@shb-guss.de
Tel.: 0341 / 42 79 - 409

Wir bilden für uns aus! Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bekommst